

Edifício/empresa:	Escola Secundária Rainha Dona Leonor		
Morada:	Rua Maria Amália Vaz de Carvalho		
Código – Postal:	Freguesia:	Selecione	

[Nome]	[Telefone]	[Telemóvel]	[E-mail]
Interlocutor	André Machado		andre.machado@aerdl.eu

Utilizações-tipo [UT]	N.º Pisos	Pisos	Utilizações-tipo [UT]	N.º Pisos	Pisos
I - Habitacionais	☐	a	VII – Hoteleiros e Restauração	☐	a
II – Estacionamento	☐	a	VIII – Comerciais e Gares Transportes	☐	a
III - Administrativos	☐	a	IX – Desportivos e de Lazer	☐	a
IV – Escolares	☒	a	X – Museus e Galerias de Arte	☐	a
V – Hospitalares e Lares de Idosos	☐	a	XI – Bibliotecas e Arquivos	☐	a
VI – Espectáculos e Reuniões Públicas	☐	a	XII – Industriais, Oficinas e Armazéns	☐	a

Observações:

Efectivo total	Categoria de Risco				Observações:				
	1ª	☐	2ª	☐		3ª	☐	4ª	☐
						O Exercício de Evacuação teve cerca de 1200 participantes.			

Data:	☐ Alarme restrito:	☐ Alarme geral:	☐ Tempo evacuação:	Tema do Exercício - Cenário [Síntese]
17/01/2019		10:34	00:04	Evacuação das instalações escolares.
Entidades Interveniências:				
RSB	☐	SMPC	☒	
PSP	☐		☐	
INEM	☐		☐	
BV	☐		☐	

	Sim	Não	Não verificado	Observações
Foi accionado o alarme restrito e executados os procedimentos para confirmação/verificação da ocorrência	☐	☐	☒	
A temporização, caso exista, é adequada, viabilizando o reconhecimento e confirmação do alarme	☐	☐	☒	
Após a confirmação da ocorrência foi efectuado contacto com o responsável de segurança ou com o delegado	☒	☐	☐	
O responsável de segurança ou o delegado ordenou a evacuação das instalações e o accionamento do plano de emergência interno	☒	☐	☐	
O alerta para os bombeiros foi efectuado ou confirmado (quando exista sistema de alerta automático)	☐	☐	☒	[Nº Utilizado]
Os ocupantes do edifício ou as equipas internas de segurança utilizaram meios de 1ª intervenção	☐	☐	☒	
O sinal de alarme e/ou mensagens gravadas são perceptíveis e audíveis e em todos os locais do edifício ou do recinto	☒	☐	☐	
As equipas de evacuação orientaram os ocupantes para as saídas e fizeram o seu encaminhamento para o(s) ponto(s) de encontro	☒	☐	☐	
As equipas de segurança estavam devidamente identificadas	☒	☐	☐	
As instalações foram totalmente evacuadas	☒	☐	☐	
Algum dos ocupantes voltou atrás	☐	☐	☒	
No ponto de encontro houve controlo de presenças	☐	☐	☒	



O(s) ponto(s) de encontro situa-se num espaço seguro e suficientemente amplo para acolher os ocupantes do edifício	☒	☐	☐	
O(s) ponto(s) de encontro estavam sinalizados	☒	☐	☐	
A confirmação da presença de todos os ocupantes no ponto de encontro ou existência de eventuais desaparecidos foi reportada ao responsável de segurança ou ao posto de segurança	☐	☐	☒	
A evacuação decorreu de forma contínua, sem interrupções no fluxo	☒	☐	☐	
Verificou-se a aglomeração de pessoas na confluência de corredores, acesso à caixa de escadas, patamares ou junto à saída do edifício	☐	☒	☐	
Os cortes de energia foram executados ou simulados	☐	☐	☒	
A chegada dos socorros externos foi facultada informação sobre a localização da ocorrência e existência de eventuais feridos ou desaparecidos	☐	☐	☒	
O responsável de segurança (ou delegado) acompanhou as operações e manifestou disponibilidade para prestar a colaboração necessária	☒	☐	☐	
Os mecanismos de desbloqueamento de portas e controlo de acessos funcionaram correctamente	☐	☒	☐	
O sistema de comando de elevadores funcionou correctamente	☐	☐	☒	
Existiram dificuldades de comunicação do posto de segurança com o responsável de segurança ou com outros elementos da estrutura interna	☐	☐	☒	
O operador do posto de segurança revelou conhecimentos e destreza na utilização dos comandos e execução dos procedimentos definidos	☐	☐	☒	
O posto de segurança manteve-se permanentemente ocupado	☐	☐	☒	
No final do exercício, o sistema foi imediatamente reposto	☒	☐	☐	

Apreciação geral / aspectos a melhorar

Apreciação geral:

- Na generalidade as pessoas envolvidas no exercício revelaram que estão sensibilizadas para o treino dos procedimentos de emergência e para a implementação das medidas de autoproteção;
- A evacuação decorreu de um modo ordeiro.

Aspectos a melhorar:

- Observou-se, durante a evacuação, que a porta de saída (hall central) para o local do ponto de encontro não permaneceu sempre totalmente aberta;
- Recomenda-se, em futuros simulacros, a participação de meios externos de socorro.

Observadores: João Nunes

Data | Hora: 21/01/2019
12:20 h.